

System > Ereignisse

Internetverbindung

- | | | |
|----------|----------|---|
| 02.11.24 | 11:51:56 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f34:7e00::/56 |
| 02.11.24 | 11:51:55 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:34f1:e228:6dff:fe7e:9e1c |
| 02.11.24 | 11:51:55 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.189.120.50, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16 |
| 02.11.24 | 11:51:55 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/36864 kbit/s |
| 02.11.24 | 11:51:52 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99990/36999 kbit/s). |
| 02.11.24 | 11:49:47 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 02.11.24 | 11:48:48 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 02.11.24 | 11:48:47 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 02.11.24 | 11:48:47 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 02.11.24 | 11:48:42 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 02.11.24 | 11:43:14 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f34:7100::/56 |
| 02.11.24 | 11:43:14 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:34e5:e228:6dff:fe7e:9e1c |
| 02.11.24 | 11:43:14 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 62.224.196.15, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16 |
| 02.11.24 | 11:43:14 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/34826 kbit/s |
| 02.11.24 | 11:43:10 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99990/36999 kbit/s). |
| 02.11.24 | 11:41:06 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |
| 02.11.24 | 11:40:27 | Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. |
| 02.11.24 | 11:40:27 | Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig. |
| 02.11.24 | 11:40:27 | Internetverbindung wurde getrennt. |
| 02.11.24 | 11:40:22 | DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung). |
| 02.11.24 | 11:38:33 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:eb:4f34:5f00::/56 |
| 02.11.24 | 11:23:34 | IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f34:5f00::/56 |
| 02.11.24 | 11:23:33 | Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:34d4:e228:6dff:fe7e:9e1c |
| 02.11.24 | 11:23:33 | Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 62.224.199.132, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16 |
| 02.11.24 | 11:23:33 | Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/34826 kbit/s |
| 02.11.24 | 11:23:30 | DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99990/36999 kbit/s). |
| 02.11.24 | 11:21:25 | DSL-Synchronisierung beginnt (Training). |

02.11.24 11:21:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.24 11:21:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.24 11:21:10 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.24 11:21:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.24 11:10:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:eb:4f34:4300::/56

02.11.24 10:55:44 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f34:4300::/56

02.11.24 10:55:44 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:34b5:e228:6dff:fe7e:9e1c

02.11.24 10:55:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.189.118.198, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16

02.11.24 10:55:44 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/34826 kbit/s

02.11.24 10:55:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99990/36999 kbit/s).

02.11.24 10:53:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.24 10:53:10 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.24 10:53:10 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.24 10:53:10 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.24 10:53:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.24 09:49:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:eb:4f33:ef00::/56

02.11.24 09:34:39 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f33:ef00::/56

02.11.24 09:34:39 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:345c:e228:6dff:fe7e:9e1c

02.11.24 09:34:39 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 62.224.201.215, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16

02.11.24 09:34:39 Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 60321/34826 kbit/s

02.11.24 09:34:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 64083/36999 kbit/s).

02.11.24 09:32:29 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.24 09:28:46 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.24 09:28:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.

02.11.24 09:28:34 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.24 09:28:14 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.24 09:28:01 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 80762/36999 kbit/s).

02.11.24 09:25:54 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

02.11.24 09:25:43 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.

02.11.24 09:25:42 Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.

02.11.24 09:25:42 Internetverbindung wurde getrennt.

02.11.24 09:25:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.24 04:32:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:eb:4f30:eb00::/56

02.11.24 04:17:17 IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f30:eb00::/56

02.11.24 04:17:17 Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:3173:e228:6dff:fe7e:9e1c

02.11.24	04:17:17	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.189.116.18, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16
02.11.24	04:17:17	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 94122/34826 kbit/s
02.11.24	04:17:13	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 99990/36999 kbit/s).
02.11.24	04:15:03	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.11.24	04:10:12	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.11.24	04:10:12	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.24	04:10:12	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.24	04:10:07	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.10.24	19:33:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:eb:4f1b:f400::/56
31.10.24	19:18:27	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:eb:4f1b:f400::/56
31.10.24	19:18:26	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:eb:4ff:1c50:e228:6dff:fe7e:9e1c
31.10.24	19:18:26	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 87.189.118.189, DNS-Server: 217.237.151.142 und 217.237.150.188, Gateway: 62.155.245.117, Breitband-PoP: STGJ16
31.10.24	19:18:26	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 84709/34826 kbit/s
31.10.24	19:18:23	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 89990/36999 kbit/s).
31.10.24	19:15:50	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu bekommen, klicken Sie auf das Ereignis.