

2.01.2023 12:17:47(P003) Einwahl Router hat Präfix 2003:ce:bf06:5700::/56 von ISP zugewiesen bekommen.

02.01.2023 12:17:46(P005) DNSv6 Server 2003:180:2:1000::53,2003:180:2:5000::53 wurden erfolgreich aktualisiert

02.01.2023 12:17:42(P002) Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::de38:e1ff:fe10:8b8f

02.01.2023 12:17:41(PAM001) Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 30120 kbit/s hergestellt.

02.01.2023 12:17:41(R010-3) Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: <62.155.244.162>

02.01.2023 12:17:41(R022) Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 93.206.231.78

02.01.2023 12:17:40(P001) Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ce:bfff:659:46fe:3bff:fe52:ed4e

02.01.2023 12:17:38(R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

02.01.2023 12:17:38(R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:38(R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

02.01.2023 12:17:38(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:35(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:31(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:28(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:24(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:21(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:18(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:14(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:11(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:08(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:05(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:17:02(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:16:59(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:16:56(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:16:53(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:16:39(R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: <0>, DSL-Downstream: <276368>.

02.01.2023 12:15:13(R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

02.01.2023 12:14:58(R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

02.01.2023 12:14:53(R013-0) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

02.01.2023 12:14:52(R006) DSL ANTWORTET NICHT (KEINE DSL-SYNCHRONISIERUNG MÖGLICH).

28.12.2022 08:43:52(P003) Einwahl Router hat Präfix 2003:ce:bf08:7200::/56 von ISP zugewiesen bekommen.

28.12.2022 08:43:52(P005) DNSv6 Server 2003:180:2:1000::53,2003:180:2:5000::53 wurden erfolgreich aktualisiert

28.12.2022 08:43:47(P002) Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv6-Adresse: fe80::de38:e1ff:fe10:8b8f

28.12.2022 08:43:46(PAM001) Internetverbindung wurde mit der Download-Bandbreite: 274884 kbit/s und der Upload-Bandbreite: 30120 kbit/s hergestellt.

28.12.2022 08:43:46(R010-3) Internetverbindung wurde hergestellt. Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IPv4-Adresse: <62.155.244.162>

28.12.2022 08:43:46(R022) Die vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse: 93.206.231.195

28.12.2022 08:43:45(P001) Vom Internetanbieter zugewiesene WAN IPv6-Adresse: 2003:ce:bfff:878:46fe:3bff:fe52:ed4e

28.12.2022 08:43:43(R104) Info: PADS Paket wurde vom HG empfangen

28.12.2022 08:43:43(R103) Info: PADR Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:43(R102) Info: PADO Paket wurde vom HG empfangen

28.12.2022 08:43:43(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:40(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:36(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:33(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:29(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:26(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:22(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:19(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:16(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:13(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:10(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:07(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:04(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:43:01(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:42:54(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:42:51(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:42:46(R101) Info: PADI Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:42:45(R007) DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht). DSL-Upstream: <0>, DSL-Downstream: <276368>.

28.12.2022 08:41:19(R008) DSL-Synchronisation beginnt (Training).

28.12.2022 08:41:04(R106) Info: PADT Paket wurde vom HG gesendet

28.12.2022 08:40:59(R013-0) PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren.

28.12.2022 08:40:59(R006) DSL ANTWORTET NICHT (KEINE DSL-SYNCHRONISIERUNG MÖGLICH).

