



Zeitraum: 29.8.2022 bis 30.8.2022


Störabstandsmarge Empfangsrichtung (dB)



nicht behebbare Fehler



Synchronisationen



		Empfangsrichtung	Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.	kbit/s	125000	23360
DSLAM-Datenrate Min.	kbit/s	1152	
Leitungskapazität	kbit/s	150618	38943
Aktuelle Datenrate	kbit/s	124722	23357
Min Effektive Datenrate	kbit/s	98530	23353
Nahtlose Ratenadaption		an	aus
Latenz		fast	fast
Impulsstörungsschutz (INP)		63	30
G.INP		an	an
Störabstandsmarge	dB	9	18
Trägertausch (Bitswap)		an	an
Leitungsdämpfung	dB	20	18
ungefähre Leitungslänge	m	412	
Profil	35b		
G.Vector		full	full
Trägersatz		B43	B43

	FRITZ!Box	Vermittlungsstelle
Sekunden mit		
Fehlern (ES)	4363	0
vielen Fehlern (SES)	2	0
Nicht behebbare Fehler (CRC)		
pro Minute	3	0
letzte 15 Minuten	44	0
korrigierte DTU		
pro Minute	9586	0
letzte 15 Minuten	138871	0
unkorrigierte DTU		
pro Minute	23	0
letzte 15 Minuten	262	0